

## Anagrafica staz. » Hône - Ayasse



<b>Rete:</b>	Centro Funzionale VDA
<b>Comune:</b>	Hône
<b>Località:</b>	Capoluogo
<b>Comunità' montana:</b>	Mont-Rose
<b>Bacino:</b>	torrente Ayasse
<b>Pluv. riscaldato:</b>	No
<b>Stazione attiva:</b>	Si
<b>Data installazione:</b>	30/10/2014 00:00
<b>Data dismissione:</b>	-
<b>STID:</b>	1760


### Parametri della stazione

<b>Temperatura</b>	°C
<b>Precipitazione (pluvio bascula)</b>	mm
<b>Livello idrometrico (non validato)</b>	m
<b>Portata</b>	m <sup>3</sup> /sec

### Info geografiche

<b>Quota:</b>	367 m s.l.m.
<b>Nord UTM:</b>	5051890 m
<b>Est UTM:</b>	401274 m
<b>Latitudine WGS84:</b>	45.6117 °
<b>Longitudine WGS84:</b>	7.73277 °

### Mappa



## Idrometro



**Località:** Hône - Ayasse

**Torrente:** Ayasse

**Data attivazione:** 30/10/2014 00:00

**Zero idrometrico:** 359.41

**Tipo di sensore:** ultrasuono

Stazione installata sul ponte pedonale sul torrente Ayasse; fondo in massi ciclopici cementati

## Affidabilità del dato


Periodo	Livello di affidabilità *
-	1
-	2
dal 30/10/2014 in avanti	3

Il livello di affidabilità riportato è quello prevalente del periodo di riferimento.

### \* N.B.

<b>Affidabilità 1</b>	dato idrometrico/scala di deflusso sono affidabili e il fondo alveo risulta abbastanza stabile.
<b>Affidabilità 2</b>	dato idrometrico/scala di deflusso non molto affidabile o fondo alveo mobile.
<b>Affidabilità 3</b>	dato idrometrico/scala di deflusso non affidabile. Distribuito all'utenza previa motivata richiesta.

## Curva Ipsografica



Curva ipsografica del bacino sotteso dalla sezione idrometrica di Hône - Ayasse.